

Redelite ja töölavade seisukorra kontrollimise kord.

1. Redelite ja töölavade seisukorra kontrollimise kord on kahetasandiline:
 - esimene tase – igakuine kontroll;
 - teine tase - kasutuseelne kontroll, mis tehakse enne iga redeli, töötrepri ja töölava kasutamist.
2. Tootmisüksustes vastutavad regulaarse igakuise seisukorra kontrollide läbiviimise ja selle tulemuste kajastamise eest vastavas Redelite, tellingute ja töölavade kontrollpäevikus ettevõtte käskkirjaga määratud isikud.
3. Kasutuseelse seisukorra kontrolli eest vastutab töötaja, kes kasutab töö tegemiseks redelit, töötreppe või töölava.
4. Igal redelil, töölaval peab olema valmistajatehase pass ja redelil endal infotabel-kleebis, kuhu on märgitud:
 - Inventarinumbr ja konkreetne allüksus.Kirjad peavad olema selgelt eristatavad ja loetavad.
5. Vähemalt üks kord kuus ja enne iga kasutuskorda tuleb redelid, töötrepid ja töölavad hoolikalt üle kontrollida.
6. Igakuise kontrolli tulemused kantakse Redelite ja töölavade kontrollpäevikusse (Vorm 1).
7. Keelatud on kasutada redelesid ja töölavasid, millel on järgmised kahjustused:
 - töötrepri turvasidemed ja rihmad on nõrgenenud või välja veninud;
 - treppredelil on lukustusseade kahjustatud või puudub, mis peab välistama tahtmatu liikumise võimaluse töötamise ajal;
 - redelijalgadel puuduvad libisemist takistavad otsad (teravikud, kummiotsad);
 - esineb külgede ja astmete külgseintele kinnituste kahjustusi;
 - kinnituskohdade kruvidel ja neetidel on korrosioonikahjustused;
 - astmed logisevad ja ei ole tugevalt kinni;
 - nähtavad mehaanilised vigastused, paindunud astmed või raamiprofiil;
 - astmete rihveldatud pinna (libisemiskaitse) oluline kulumine;
 - najaredelil puuduvad või on kahjustatud/deformeerunud tootja poolt ette nähtud seadmed, mis välistavad nende tahtmatu nihkumise ja ümbermineku töötamise ajal.
8. Ülaloodud kahjustuste esinemisel töövahendit ei remondita, see praagitakse vastava akti koostamisega välja ja edastatakse utiliseerimiseks VKG kesklattu.
9. Pärast iga kasutuskorda tuleb redelid, töötrepid ja töölavad põhjalikult puhastada. Enne kasutamist tuleb erilist tähelepanu pöörata astmete puhtusele, kuna määrduvad astmed võivad suurendada jalanõude libisemist.

